



PPHU TRANZEX S-ka z o.o.  
44-100 Gliwice, Daszyńskiego 56  
tel 32.231-26-17  
fax 32.331-36-06  
kom. 502-237-118, 516-140-114  
[www.tranzex.pl](http://www.tranzex.pl)  
tranzex@tranzex.pl

25-16001172-000-2330-492227-001 - BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Gliwice P 003600189 - NIP 631-000-09-31 RHB 2263 - KRS 0000209054

## Długości i typy oplotowych złączek naprawczych do AFL 6/120 i AFL 6/240

=====

### Złączki naprawcze prod.PLP (jednosystemowe)

AS-0602038-R (ALS 031D) złączka naprawcza do AFL6/120,  
fi=15.72-16.37mm, L=1720mm

AS-0602046-R (ALS 039D) złączka naprawcza do AFL6/240,  
fi=21.53-22.51mm, L=2768mm

-----

### Złączki naprawcze prod.RIBE (jednosystemowe)

RA158250S-98267961, złączka naprawcza RIBE do AFL 6/120  
(zamiennik ALS031D lub AS038-R), zakres 14,96-15,86mm,  
L=2500 mm, d=4,62mm (kpl:3-4-4)

RA225250S-98237901, złączka naprawcza RIBE do AFL 6/240  
(zamiennik ALS 039D lub AS 046-R), zakres 21,60-22,50mm,  
L=2500 mm, d=4,62mm (kpl:3-4-4)

-----



„TRANZEX” Spółka z o. o.  
Prezes Zarządu

inż. Jerzy Malitowski